

Technical *Info*

Änderung der Spannrolle im Kit CT 1045 K1 für Renault 1.2 16 V

Fehlerbild:

Die Spannrolle im Kit unterscheidet sich im Laufmantelmaterial von der ausgebauten Rolle.

Ursache:

Der Laufmantel der Spannrolle wurde vom Hersteller von Sintermetall auf Kunststoff umgestellt.

Maßnahme:

Die neue Rolle kann uneingeschränkt verwendet werden.

