



SERVICE INFO



Materialänderung

bei der Umlenkrolle 532 0111 10

Hersteller:	Audi, Seat, Škoda, Volkswagen
Modelle:	
Audi:	A3
Seat:	Cordoba, Ibiza III, Inca, Leon, Toledo II
Škoda:	Fabia, Octavia
Volkswagen:	Bora, Caddy II, Fox, Golf IV, New Beetle, Polo, Spacefox, Crafter
Motoren:	1.9 D, 1.9 TDI, 1.9 SDI, 2.5 TDI
Art-Nr.:	532 0111 10
OE-Nummer:	038 109 244 B (ersetzt) 038 109 244 C (ersetzt) 038 109 244 H (ersetzt) 038 109 244 M (aktuell)



Bild 1: bisherige Ausführung aus Sintermetall



Bild 2: neue Ausführung aus Blech

Im Rahmen der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Lauffläche der Umlenkrolle 532 0111 10 von Sintermetall auf Blech geändert.

In der Umstellungsphase kann es vorkommen, dass sowohl Umlenkrollen mit Sintermetall-Laufrolle als auch mit Blech-Laufrolle ausgeliefert werden.

Beide Umlenkrollen sind trotz ihrer unterschiedlichen Ausführungen uneingeschränkt für die in den Katalogen angegebenen Fahrzeuge einsetzbar.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*
Tel.: +49 (0) 1801 753-333*
Fax: +49 (0) 6103 753-297
automotive-aftermarket@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz,
für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

