



SERVICE INFO



Designänderung

der Spannrolle 531 0756 10

Hersteller:	Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Peugeot, Volvo
Modelle:	
Citroen:	C4, C5, C8, Jumpy
Fiat:	Scudo, Ulysse
Ford:	Focus C-Max, C-Max, Focus II, Galaxy, Kuga, Mondeo IV, S-Max
Lancia:	Phedra
Peugeot:	307, 308, 407, 508, 607, 807, Expert
Volvo:	C30, S40, V40, V50, C70, V70, S80
Motoren:	2.0 HDI, 2.0 D Multijet, 2.0 JTD, 2.0 TDCi, 2.0 TDI
Art-Nr.:	531 0756 10
OE-Nummer:	
Citroen:	0829.A4
Fiat:	9464640480
Ford:	1231975 / 3M5Q-6B217-AA
Lancia:	9464640480
Peugeot:	0829.A4
Volvo:	8653651



Bild 1: Alte Ausführung



Bild 2: Neue Ausführung



Bild 3: Alte Ausführung



Bild 4: Neue Ausführung

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte wurde die Spannrolle mit der Artikelnummer 531 0756 10 modifiziert.

Diese Service Information zeigt die optischen Merkmale der bisherigen (Bild 1 und 3) und der neuen Version (Bild 2 und 4).

In der Übergangsphase kann es zu Mischbeständen der beiden Typen kommen.

Beide Versionen erfüllen die technischen Spezifikationen und können uneingeschränkt verwendet werden.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Ersatzteile und technische Informationen finden Sie unter www.schaeffler-aftermarket.de oder www.RepXpert.com

Reparatur-Hotline: +49 (0) 1801 753-111*

Tel.: +49 (0) 1801 753-333*

Fax: +49 (0) 6103 753-297

automotive-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.de

* 3,9 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, für Anrufe aus Mobilfunknetzen max. 42 Cent/Min.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

